


Подключение прибора Diacom к котлу ThemaClassic новому



Проблема заключается в переходе от пластиковой части (ошибка изготовления) внутри коннектора от платы дисплея (интерфейса) к основной плате. Эта пластиковая часть предотвращает возможность подключения коннектора в перевернутом положении, но одновременно делает невозможным подключение прибора Diacom. Чтобы подключить прибор нужно удалить эту пластиковую деталь из коннектора (голубой кабель).



Здесь показано правильное соединение:

- ошибка на сером коннекторе
- нет ошибки на голубом коннекторе
- все провода на одной и той же стороне

